

# มอง คิด ทำ




มองหาอันตราย คิดหาวิธีการป้องกันตัวเอง ทำงานของคุณอย่างปลอดภัย

## 6 กฎพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย และ สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน (WSH) ในการตั้งค่า เครื่องจักรอย่างปลอดภัย

โดยทั่วไป การติดตั้งเพื่อเดินเครื่องครั้งแรก และทดสอบ เครื่องจักรจะดำเนินการโดยผู้ผลิตเครื่องจักร ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่มีความชำนาญ ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มเปิดเครื่องจักร เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุ ขณะเริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรได้

เริ่มเดินเครื่องจักรก็ต่อเมื่อคุณผ่าน การฝึกอบรมและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

ยืนยันว่าอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ของเครื่องจักรอยู่ประจำที่และใช้งานได้



รายงานสภาพการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ปลอดภัย

ห้ามดัดแปลงเครื่องจักร



ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

รู้วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

